

## AD9513BCPZ



Obrázky jsou pouze orientační.  
Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.  
**Koupit AD9513BCPZ s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka**



AHEAD OF WHAT'S POSSIBLE™

**Part Number:** [AD9513BCPZ](#)

**Výrobce** [ADI \(Analog Devices, Inc.\)](#)

**Popis** IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP

**Datový list:** [AD9513](#)

**RoHS Status:** Bez olova / V souladu RoHS

**Ship From:** Hong Kong

**Shipment Way:** DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Request For Quotation](#)

### PARAMETR PRODUKTU

|   |   |                                       |  |
|---|---|---------------------------------------|--|
| <b>Part Number</b>                        | AD9513BCPZ  | <b>Výrobce</b>                        | <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> |
| <b>Popis</b>                              | IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP  | <b>Stav volného vedení / RoHS</b>     | Bez olova / V souladu RoHS                 |
| <b>Dostupné množství</b>                  | 11699 pcs   | <b>Datový list</b>                    | <a href="#">AD9513</a>                     |
| <b>Kategorie</b>                          | <a href="#">Integrované obvody (IC)</a>   | <b>Napětí - Supply</b>                | 3.135 V ~ 3.465 V                          |
| <b>Typ</b>                                | Fanout Buffer (Distribution), Divider   | <b>Dodavatel zařízení Package</b>     | 32-LFCSP-VQ (5x5)                          |
| <b>Série</b>                              | -   | <b>Ratio - Vstup: Výstup</b>          | 1:3  |
| <b>Obal</b>                               | Tray  | <b>Paket / krabice</b>                | 32-VFQFN Exposed Pad, CSP                  |
| <b>Výstup</b>                             | CMOS, LVDS  | <b>Provozní teplota</b>               | -40°C ~ 85°C                               |
| <b>Počet okruhů</b>                       | 1   | <b>Typ montáže</b>                    | Surface Mount                              |
| <b>Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)</b> | 3 (168 Hours)   | <b>Výrobní standardní doba výroby</b> | 10 Weeks                                   |
| <b>Stav volného vedení / RoHS</b>         | Lead free / RoHS Compliant  | <b>Vstup</b>                          | Clock                                      |
| <b>Frekvence - Max</b>                    | 800MHz  | <b>Diferenciál - Vstup: Výstup</b>    | Yes/Yes                                    |
| <b>Detailní popis</b>                     | Clock Fanout Buffer (Distribution), Divider IC 1:3 800MHz 32-VFQFN Exposed Pad, CSP | <b>Číslo základní části</b>           | AD9513                                     |

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady ADI (Analog Devices, Inc.). Máme 11699 kusy ADI (Analog Devices, Inc.) AD9513BCPZ na skladě dostupných. Vyzádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: [info@Components-World.com](mailto:info@Components-World.com)

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

|  |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9514BCPZ</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 1:3 1.6GHZ 32LFCSP         | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9514BCPZ-REEL7</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 1:3 1.6GHZ 32LFCSP   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9513/PCBZ</a><br><b>Popis:</b> BOARD EVAL FOR AD9513                   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-0BCPZ</a><br><b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP       | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9515/PCBZ</a><br><b>Popis:</b> BOARD EVAL CLOCK 2CH AD9515             | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9515BCPZ-REEL7</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-0/PCBZ</a><br><b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP      | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9511BCPZ</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP         | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9515BCPZ</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 1:2 1.6GHZ 32LFCSP         | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9511BCPZ-REEL7</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-0BCPZ-REEL7</a><br><b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9512/PCBZ</a><br><b>Popis:</b> BOARD EVAL FOR AD9512                   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9514/PCBZ</a><br><b>Popis:</b> BOARD EVAL CLOCK 3CH AD9514             | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9513BCPZ-REEL7</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 1:3 800MHZ 32LFCSP   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9510BCPZ</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP         | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9512BCPZ-REEL7</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9512UCPZ-EP</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 1:5 1.2GHZ 48LFCSP      | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9512BCPZ</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 2:5 1.2GHZ 48LFCSP         | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9512UCPZ-EP-R7</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 1:5 1.2GHZ 48LFCSP   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |
|  | <b>Část#:</b> <a href="#">AD9510BCPZ-REEL7</a><br><b>Popis:</b> IC CLK BUFFER 2:8 1.2GHZ 64LFCSP   | <b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a> | <a href="#">Dotaz</a> |

### Související klíčová slova pro **AD9513BCPZ**

|  |                        |  |                                 |
|--|------------------------|--|---------------------------------|
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9513BCPZ. | AD9513BCPZ distributor | AD9513BCPZ dodavatel                   | AD9513BCPZ Cena                 |
| AD9513BCPZ Stáhnout datasheet.         | AD9513BCPZ Datasheet.  | AD9513BCPZ Stock.                      | koupit AD9513BCPZ.              |
| ADI (Analog Devices, Inc.) AD9513BCPZ. | AD AD9513BCPZ.         | ADI (Analog Devices, Inc.) AD9513BCPZ. | Analog Devices Inc. AD9513BCPZ. |
| Analog Devices, Inc. AD9513BCPZ.       |                        |  |                                 |