

LP3852ESX-1.8


Obrázky jsou pouze orientační.
 Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.
Koupit LP3852ESX-1.8 s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka

Part Number: [LP3852ESX-1.8](#)
Výrobce: N/A

Popis: IC REG LIN 1.8V 1.5A DDPAK/TO263

Datový list:
RoHS Status: Obsahuje olovený / RoHS neodpovídající

Ship From: Hong Kong





















Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Request For Quotation](#)
PARAMETR PRODUKTU

Part Number	LP3852ESX-1.8	Výrobce	N/A
Popis	IC REG LIN 1.8V 1.5A DDPAK/TO263	Stav volného vedení / RoHS	Obsahuje olovený / RoHS neodpovídající
Dostupné množství	4400 pcs	Datový list	
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Odpojení napětí (Max)	0.38V @ 1.5A
Napětí - Výstup (Min / Fix)	1.8V	Napětí - Výstup (Max)	-
Napětí - vstup (Max)	7V	Dodavatel zařízení Package	DDPAK/TO-263-5
Série	-	Ochranné funkce	Over Current, Over Temperature, Short Circuit
Obal	Tape & Reel (TR)	Paket / krabice	TO-263-6, D ² Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA
PSRR	73dB ~ 57dB (120Hz)	Typ výstupu	Fixed
Konfigurace výstupu	Positive	Provozní teplota	-40°C ~ 125°C
Počet regulátorů	1	Typ montáže	Surface Mount
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	3 (168 Hours)	Stav volného vedení / RoHS	Contains lead / RoHS non-compliant
Detailní popis	Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 1.5A DDPAK/TO-263-5	Proud - Supply (Max)	10mA
Aktuální - Quiescent (Iq)	3mA	Current - Výstup	1.5A
Ovládací prvky	Enable	Číslo základní části	LP3852

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady .Máme 4400 kusy LP3852ESX-1.8 na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.
 RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

	Část#: LP3852ESX-5.0/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5		
	Část#: LP3852ESX-1.8/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 1.8V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ES-5.0	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5		
	Část#: LP3852ES-3.3/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ESX-2.5	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 2.5V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ET-2.5	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LINEAR 2.5V 1.5A TO220-5		
	Část#: LP3852ES-2.5/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 2.5V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ES-2.5	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 2.5V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ES-1.8	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 1.8V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ES-1.8/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 1.8V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ESX-2.5/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 2.5V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852EMPX-5.0/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LINEAR 5V 1.5A SOT223-5		
	Část#: LP3852EMPX-5.0	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LINEAR 5V 1.5A SOT223-5		
	Část#: LP3852ESX-3.3/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ES-3.3	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ES-5.0/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5		
	Část#: LP3852ESX-5.0	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 5V 1.5A DDPAK/TO263-5		
	Část#: LP3852ET-1.8/NOPB	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LINEAR 1.8V 1.5A TO220-5		
	Část#: LP3852ESX-3.3	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK/TO263		
	Část#: LP3852ET-1.8	Výrobci: N/A	Dotaz
	Popis: IC REG LINEAR 1.8V 1.5A TO220-5		

Související klíčová slova pro LP3852ESX-1.8

LP3852ESX-1.8.	LP3852ESX-1.8 distributor	LP3852ESX-1.8 dodavatel	LP3852ESX-1.8 Cena
LP3852ESX-1.8 Stáhnout datasheet.	LP3852ESX-1.8 Datasheet.	LP3852ESX-1.8 Stock.	koupit LP3852ESX-1.8.