

## AD9516-3BCPZ



**Part Number:** [AD9516-3BCPZ](#)

**Výrobce:** [ADI \(Analog Devices, Inc.\)](#)

**Popis:** IC CLOCK PLL/VCO 2GHZ 64LFCSP

**Datový list:** [AD9516-3](#)

**RoHS Status:** Bez olova / V souladu RoHS

**Ship From:** Hong Kong

**Shipment Way:** DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obrázky jsou pouze orientační.

Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.

Koupit AD9516-3BCPZ s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka

[Request For Quotation](#)

### PARAMETR PRODUKTU

<b>Part Number</b>	AD9516-3BCPZ	<b>Výrobce</b>	<a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>
<b>Popis</b>	IC CLOCK PLL/VCO 2GHZ 64LFCSP	<b>Stav volného vedení / RoHS</b>	Bez olova / V souladu RoHS
<b>Dostupné množství</b>	7276 pcs	<b>Datový list</b>	<a href="#">AD9516-3</a>
<b>Kategorie</b>	<a href="#">Integrované obvody (IC)</a>	<b>Napětí - Supply</b>	3.135 V ~ 3.465 V
<b>Typ</b>	Clock Generator, Fanout Distribution	<b>Dodavatel zařízení Package</b>	64-LFCSP-VQ (9x9)
<b>Série</b>	-	<b>Ratio - Vstup: Výstup</b>	1:14
<b>Obal</b>	Tray	<b>Paket / krabice</b>	64-VFQFN Exposed Pad, CSP
<b>PLL</b>	Yes	<b>Výstup</b>	CMOS, LVDS, LVPECL
<b>Ostatní jména</b>	AD95163BCPZ	<b>Provozní teplota</b>	-40°C ~ 85°C
<b>Počet okruhů</b>	1	<b>Typ montáže</b>	Surface Mount
<b>Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)</b>	3 (168 Hours)	<b>Výrobní standardní doba výroby</b>	7 Weeks
<b>Stav volného vedení / RoHS</b>	Lead free / RoHS Compliant	<b>Vstup</b>	Clock
<b>Frekvence - Max</b>	2.95GHz	<b>Dělič / multiplikátor</b>	Yes/No
<b>Diferenciál - Vstup: Výstup</b>	Yes/Yes	<b>Číslo základní části</b>	AD9516

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady ADI (Analog Devices, Inc.). Máme 7276 kusy ADI (Analog Devices, Inc.) AD9516-3BCPZ na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: [info@Components-World.com](mailto:info@Components-World.com)

### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-5/PCBZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> BOARD EVAL FOR AD9516-5 2.5GHZ		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9517-0ABCPZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 48LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-1BCPZ-REEL7</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64-LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-3BCPZ-REEL7</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK PLL/VCO 2GHZ 64LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-0BCPZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-4BCPZ-REEL7</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 1.8GHZ VCO 64-LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-5BCPZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN W/PLL 64-LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-3/PCBZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> BOARD EVAL FOR AD9516-3 2.0GHZ		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-2/PCBZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> BOARD EVAL FOR AD9516-2 2.2GHZ		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-0BCPZ-REEL7</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-2BCPZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK PLL/VCO 2.2GHZ 64LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9517-0A/PCBZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> BOARD EVALUATION FOR AD9517-0A		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-0/PCBZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 64-LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-5BCPZ-REEL7</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN W/PLL 64-LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-4/PCBZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> BOARD EVAL FOR AD9516-4 1.8GHZ		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-2BCPZ-REEL7</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK PLL/VCO 2.2GHZ 64LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-1BCPZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.5GHZ VCO 64-LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-1/PCBZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> BOARD EVALUATION FOR AD9516-1		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9516-4BCPZ</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 1.6GHZ VCO 64-LFCSP		
	<b>Část#:</b> <a href="#">AD9517-0ABCPZ-RL7</a>	<b>Výrobci:</b> <a href="#">ADI (Analog Devices, Inc.)</a>	<a href="#">Dotaz</a>
	<b>Popis:</b> IC CLOCK GEN 2.8GHZ VCO 48LFCSP		

### Související klíčová slova pro AD9516-3BCPZ

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9516-3BCPZ.	AD9516-3BCPZ distributor	AD9516-3BCPZ dodavatel	AD9516-3BCPZ Cena
AD9516-3BCPZ Sláhnout datasheet.	AD9516-3BCPZ Datasheet.	AD9516-3BCPZ Stock.	koupit AD9516-3BCPZ.
ADI (Analog Devices, Inc.) AD9516-3BCPZ.	AD AD9516-3BCPZ.	ADI (Analog Devices, Inc.) AD9516-3BCPZ.	Analog Devices Inc. AD9516-3BCPZ.
Analog Devices, Inc. AD9516-3BCPZ.			