























ISL31472EIBZ-T7A

| | | |
|--|---|--|
|  <p>intersil A Renesas Company</p> | <p>Part Number: ISL31472EIBZ-T7A</p> <p>Výrobce: Intersil</p> <p>Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC</p> <p>Datový list:  ISL31470E/2E/5E/8E</p> | <p>RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS</p> <p>Ship From: Hong Kong</p> <p>Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Obrázky jsou pouze orientační. Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.</p> <p>Koupit ISL31472EIBZ-T7A s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka</p> | | |
| Request For Quotation | | |

| PARAMETR PRODUKTU | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Part Number | ISL31472EIBZ-T7A | Výrobce | Intersil |
| Popis | IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
| Dostupné množství | 72659 pcs | Datový list | ISL31470E/2E/5E/8E |
| Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Typ | Transceiver | Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC |
| Série | - | Přijímací hystereze | 25mV |
| Protokol | RS422, RS485 | Obal | Tape & Reel (TR) |
| Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ostatní jména | ISL31472EIBZ-T7ATR ISL31472EIBZT7A |
| Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Počet řidičů / Přijímače | 1/1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
| Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Duplex | Half | Detailní popis | 1/1 Transceiver Half RS422, RS485 8-SOIC |
| Rychlost přenosu dat | 250kbps | Číslo základní části | ISL31472E |

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady Intersil. Máme 72659 kusy Intersil ISL31472EIBZ-T7A na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: info@Components-World.com

| SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
|  | Část#: ISL31472EIBZ | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC | | |
|  | Část#: ISL3036EIRZ-T7A | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14QFN | | |
|  | Část#: ISL31478EIBZ-T | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC | | |
|  | Část#: ISL3036EIRUZ-T | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16TQFN | | |
|  | Část#: ISL3036EIRZ-TK | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14QFN | | |
|  | Část#: ISL31472EIBZ-T | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC | | |
|  | Část#: ISL31470EIBZ-T | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC | | |
|  | Část#: ISL31470EIBZ-T7A | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC | | |
|  | Část#: ISL31478EIBZ | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC | | |
|  | Část#: ISL31483EIBZ-T7A | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC | | |
|  | Část#: ISL31478EIBZ-T7A | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC | | |
|  | Část#: ISL31483EIBZ-T | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC | | |
|  | Část#: ISL3036EIRUZ-T7A | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 16TQFN | | |
|  | Část#: ISL31483EIBZ | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC | | |
|  | Část#: ISL31470EIBZ | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 14SOIC | | |
|  | Část#: ISL31472EIPZ | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8DIP | | |
|  | Část#: ISL31475EIBZ-T7A | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC | | |
|  | Část#: ISL31475EIBZ | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC | | |
|  | Část#: ISL3036EIRZ-T | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 14QFN | | |
|  | Část#: ISL31475EIBZ-T | Výrobci: Intersil | Dotaz |
| | Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC | | |

Související klíčová slova pro ISL31472EIBZ-T7A

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Intersil ISL31472EIBZ-T7A. | ISL31472EIBZ-T7A distributor | ISL31472EIBZ-T7A dodavatel | ISL31472EIBZ-T7A Cena |
| ISL31472EIBZ-T7A Stáhnout datasheet. | ISL31472EIBZ-T7A Datasheet. | ISL31472EIBZ-T7A Stock. | koupit ISL31472EIBZ-T7A. |
| Intersil ISL31472EIBZ-T7A. | | | |