


ISL3150EUIZ-T7A



intersil
A Renesas Company

Part Number: [ISL3150EUIZ-T7A](#)

Výrobce: [Intersil](#)

Popis: IC TXRX RS422/RS485 10MSOP

Datový list: [ISL315xE](#)

RoHS Status: Bez olova / V souladu RoHS

Ship From: Hong Kong

Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obrázky jsou pouze orientační.

Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.

Koupit ISL3150EUIZ-T7A s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka

[Request For Quotation](#)

PARAMETR PRODUKTU

Part Number	ISL3150EUIZ-T7A	Výrobce	Intersil
Popis	IC TXRX RS422/RS485 10MSOP	Stav volného vedení / RoHS	Bez olova / V souladu RoHS
Dostupné množství	74205 pcs	Datový list	ISL315xE
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Napětí - Supply	4.5 V ~ 5.5 V
Typ	Transceiver	Dodavatel zařízení Package	10-MSOP
Série	-	Přijímačová hystereze	20mV
Protokol	RS422, RS485	Obal	Tape & Reel (TR)
Paket / krabice	10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Ostatní jména	ISL3150EUIZ-T7ATR ISL3150EUIZT7A
Provozní teplota	-40°C ~ 85°C	Počet řidičů / Přijímače	1/1
Typ montáže	Surface Mount	Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	2 (1 Year)
Stav volného vedení / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Duplex	Full
Detailní popis	1/1 Transceiver Full RS422, RS485 10-MSOP	Rychlost přenosu dat	115Kbps
Číslo základní části	ISL3150E		

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady Intersil. Máme 74205 kusy Intersil ISL3150EUIZ-T7A na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

	Část#: ISL3152EIBZ-T Popis: IC TXRX RS422/485 115KBPS 8SOIC	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL31498EIBZ-T Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL31498EUIZ Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3150EIBZ Popis: IC TXRX RS422/485 115KBPS 14SOIC	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3150EIBZ-T7A Popis: IC TXRX RS422/RS485 14SOIC	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3152EIBZ-T7A Popis: IC TXRX RS422/RS485 8SOIC	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3153EIBZ Popis: IC TXRX RS422/485 1MBPS 14SOICN	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3152EUIZ Popis: IC TXRX RS422/485 115KBPS 8MSOP	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL31498EUIZ-T7A Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3150EIBZ-T Popis: IC TXRX RS422/485 115KBPS 14SOIC	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL31498EUIZ-T Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8MSOP	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3150EUIZ-T Popis: IC TXRX RS422/485 115KBPS 14MSOP	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3153EIBZ-T Popis: IC TXRX RS422/485 1MBPS 14SOICN	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3152EIBZ Popis: IC TXRX RS422/485 115KBPS 8SOIC	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3152EUIZ-T7A Popis: IC TXRX RS422/RS485 8MSOP	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3152EIPZ Popis: IC TXRX RS422/485 115KBPS 8DIP	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3152EUIZ-T Popis: IC TXRX RS422/485 115KBPS 8MSOP	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3150EUIZ Popis: IC TXRX RS422/485 115KBPS 14MSOP	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL31498EIBZ-T7A Popis: IC TXRX RS485 FAULT PROT 8SOIC	Výrobci: Intersil	Dotaz
	Část#: ISL3152EIBZ-T7 Popis: IC TRANSCEIVER RS485/422 8-SOIC	Výrobci: Intersil	Dotaz

Související klíčová slova pro ISL3150EUIZ-T7A

Intersil ISL3150EUIZ-T7A.	ISL3150EUIZ-T7A distributor	ISL3150EUIZ-T7A dodavatel	ISL3150EUIZ-T7A Cena
ISL3150EUIZ-T7A Stáhnout datasheet.	ISL3150EUIZ-T7A Datasheet.	ISL3150EUIZ-T7A Stock.	koupit ISL3150EUIZ-T7A.
Intersil ISL3150EUIZ-T7A.			