

LM3705XCBP-308

	Part Number: LM3705XCBP-308	RoHS Status: Obsahuje olovený / RoHS neodpovídající
	Výrobce: N/A	Ship From: Hong Kong
	Popis: IC MPU SUPERVISR 3.08V 9MICROSMD	Shipment Way: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	Datový list:	

[Request For Quotation](#)

Obrázky jsou pouze orientační.
Podrobné informace o produktu naleznete v části Technické údaje produktu.
Koupit LM3705XCBP-308 s důvěrou od Component-World.HK, 1 rok záruka

PARAMETR PRODUKTU			
Part Number	LM3705XCBP-308	Výrobce	N/A
Popis	IC MPU SUPERVISR 3.08V 9MICROSMD	Stav volného vedení / RoHS	Obsahuje olovený / RoHS neodpovídající
Dostupné množství	4320 pcs	Datový list	
Kategorie	Integrované obvody (IC)	Napětí - Práh	3.08V
Typ	Simple Reset/Power-On Reset	Dodavatel zařízení Package	9-μSMD (1.41x1.41)
Série	-	resetování Prodleva	140 ms Minimum
resetovat	Active High	Obal	Tape & Reel (TR)
Paket / krabice	9-VFBGA	Výstup	Push-Pull, Totem Pole
Ostatní jména	LM3705XCBP-308TR	Provozní teplota	-40°C ~ 85°C (TJ)
Počet napětí Sledované	1	Typ montáže	Surface Mount
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)	3 (168 Hours)	Stav volného vedení / RoHS	Contains lead / RoHS non-compliant
Detailní popis	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel 9-μSMD (1.41x1.41)	Číslo základní části	LM3705

Component-World.com je spolehlivý distributor elektronických součástek. Specializujeme se na všechny elektronické komponenty řady .Máme 4320 kusy LM3705XCBP-308 na skladě dostupných. Vyžádejte si citát z distributora součástí elektroniky na Component-World.com, náš prodejní tým vás bude kontaktovat do 24 hodin.

RFQ Email: info@Components-World.com

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY			
	Část#: LM3705XDBP-463 Popis: IC MPU SUPERVISR 4.63V 9MICROSMD	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3706XQBP-308 Popis: IC MPU SUPERVISR 3.08V 9MICROSMD	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3704YBMMX-360 Popis: IC MPU SUPERVISOR 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3704YCMM-232/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 2.32V 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3704YCMX-232 Popis: IC MPU SUPERVISOR 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3704YBMM-360/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 3.60V 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3705XBBP-463 Popis: IC MPU SUPERVISR 4.63V 9MICROSMD	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3705XBMM-232/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 2.32V 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3705XDBP-232 Popis: IC MPU SUPERVISR 2.32V 9MICROSMD	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3708XQTPX-308/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 9-USMD	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3704YCMX-308/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3707XQBP-308/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISR 3.08V 9MICROSMD	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3705XDMM-463/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 4.63V 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3705XCMM-308/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 3.08V 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3705XDMM-232/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 2.32V 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3708XQBP-308/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISR 3.08V 9MICROSMD	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3705XBBP-232 Popis: IC MPU SUPERVISR 2.32V 9MICROSMD	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3704YCMM-308/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 3.08V 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3708XQTP-308/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISR 3.08V 9MICROSMD	Výrobci: N/A	Dotaz
	Část#: LM3705XBMM-463/NOPB Popis: IC MPU SUPERVISOR 4.63V 10MSOP	Výrobci: N/A	Dotaz

 Související klíčová slova pro **LM3705XCBP-308**

LM3705XCBP-308.	LM3705XCBP-308 distributor	LM3705XCBP-308 dodavatel	LM3705XCBP-308 Cena
LM3705XCBP-308 Stáhnout datasheet.	LM3705XCBP-308 Datasheet.	LM3705XCBP-308 Stock.	koupit LM3705XCBP-308.